

**Informace o kontrolách provedených v roce 2007 Českou inspekcí životního prostředí
ve spolupráci s krajskými úřady a orgány integrované inspekce podle zákona
č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, který nabyl účinnosti dne 1.6.2006**

Česká inspekce životního prostředí ve spolupráci s orgány integrované inspekce (Státní úřad inspekce práce, správní úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, Český báňský úřad, krajské hygienické stanice) a krajskými úřady prováděly kontrolu dle ročního plánu podle výše uvedeného zákona, který je základním právním předpisem, upravujícím oblast prevence závažných havárií.

Kontroly u těchto subjektů byly zaměřeny na :

- aktuálnost primárních údajů bezpečnostní dokumentace (údaje o zařazení provozovatele – množství a klasifikace vybraných nebezpečných chemických látek – bezpečnostní listy, umístění zařízení s chemickými látkami, situování objektu, atd.)
- úplnost a aktuálnost bezpečnostní dokumentace a plnění podmínek a cílů z ní vyplývajících (systém řízení bezpečnosti, havarijní plány, povodňové plány, související provozní předpisy, atd.)
- plnění povinnosti sjednání pojištění odpovědnosti za škody
- správnost a aktuálnost vnitřních havarijních plánů
- správnost a aktuálnost podkladů pro zpracování vnějšího havarijního plánu, stanovení zóny vnějšího havarijního plánování a vyhodnocení případného domino efektu
- plnění opatření přijatých k prevenci vzniku závažné havárie, vhodnost a dostatečnost prostředků zmírňujících možné dopady závažné havárie a preventivních opatření a opatření ke zmírnění dopadů závažné havárie
- plnění povinnosti poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie
- plnění nápravných opatření v souvislosti se vznikem závažné havárie
- plnění podmínek uvedených ve vyjádřeních MŽP k bezpečnostní dokumentaci, v rozhodnutích krajského úřadu k bezpečnostní dokumentaci
- plnění opatření pro zjednání nápravy nedostatků zjištěných při kontrole

V roce 2007 probíhaly kontroly podle zákona o prevenci havárií na základě plánu, který byl schválen na poradě vedení MŽP, konané dne 8.11.2006. Cílem prověrky byla kontrola všech 95 subjektů zařazených podle zákona do skupiny B a vybraných 43 subjektů zařazených do

skupiny A. V případě dalších 8 subjektů se v době tvorby plánu kontrol projednávalo zařazení do příslušné skupiny. **Celkem bylo tedy naplánováno provedení 146 kontrol.**

Mimo schválený plán kontrol proběhly v součinnosti s krajskými úřady i kontroly, které byly zaměřeny na zjištění skutečného množství nebezpečných chemických látek a porovnání s údaji v oznámení a v bezpečnostní dokumentaci, dále na základě doručených návrhů na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B. **Takto bylo prověřeno dalších 46 subjektů.**

Dle požadavků § 35 odst. 3 písm. c) zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií jsou pověřeni zaměstnanci provádějící kontrolu podle tohoto zákona povinni dodržovat bezpečnostní a další předpisy upravující činnost provozovatele, se kterými byli seznámeni. Před zahájením kontroly byli i v tomto roce zástupci integrované inspekce seznamováni s bezpečnostními předpisy kontrolované společnosti.

Při kontrole povinností stanovených v Bezpečnostních dokumentacích bylo zjištěno, že většina provozovatelů plní stanovené cíle, které zpravidla vyhodnocují 1x ročně v závěrečných zprávách společností.

Kontrolované subjekty uzavírají pojistné smlouvy v rámci zákona č. 59/2006 Sb., §12.

U některých firem se objevují tzv. předběžné přísliby krytí uzavírané cca na 1 měsíc.

Platnosti smluv, které jsou zpravidla uzavírány na dobu 1 roku se těmito přísliby prodlužují do doby než dojde k uzavření nové smlouvy. K této skutečnosti dochází nově, aniž by došlo ke změně technologie nebo ke změně množství chemických látek.

Mimořádné události

V červnu 2007 došlo v objektu Zpracovatelská divize, Vřesová - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. se sídlem Staré náměstí 69, Sokolov k poruše technického zařízení, a to na odstavené rectisolové řadě. Při prováděné demontáži na výměníku 2E4 – došlo k výbuchu a ke krátkému zahoření. Byli zasaženi 2 pracovníci a převezeni do nemocnice na ošetření popálenin. V důsledku destrukce střechy chladičového zařízení, ale vzhledem k včasnému skrápění, unikly pouze cca 2 kg plynného čpavku, který nepronikl mimo objekt.

Z bezpečnostních důvodů byla vyhlášena evakuace a uzavřeny dotčené prostory. Nedošlo k úniku čpavku do kanalizace objektu ani do povrchových vod. Vzhledem k množství uniklé nebezpečné látky, počtu zraněných osob a skutečnosti, že nebylo poškozeno životní prostředí, nejednalo se o havárii ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Při kontrole v r. 2008 bude

věnována pozornost uvedené části objektu (sekce Rectisol) a splnění opatření a doporučení havarijní komise.

Dále došlo v roce 2007 ke 2 mimořádným situacím v areálu výrobního závodu Hajniště fy STV GROUP a.s. Praha, na který se vztahují zvláštní podmínky ochrany (utajení) s kompetencemi Obvodního báňského úřadu Příbram. V prvním případě se jednalo o zcizení munice; vyloučení opakování této situace bylo řešeno opatřeními u objektů skladů (mříže, elektronické zabezpečení skladů). V současné době došlo k odložení případu ze strany PČR. Ve druhém případě došlo k zahoření při delaboraci munice; tato záležitost je stále ještě v šetření a případ není dosud uzavřen.

Závěrem lze konstatovat dobrou součinnost a spolupráci při kontrolní činnosti dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií , kterou provádějí orgány integrované inspekce, krajské úřady a ČIŽP.