

Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v roce 2011 Českou inspekcí životního prostředí ve spolupráci s krajskými úřady a orgány integrované inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů

Česká inspekce životního prostředí ve spolupráci s orgány integrované inspekce (Státní úřad inspekce práce, správní úřady na úseku požární ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, Český báňský úřad, krajské hygienické stanice) a krajskými úřady prováděly v roce 2011 kontroly nad dodržováním ustanovení zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií (dále jen zákon). Tento zákon byl v roce 2010 významně novelizován zákonem č. 488/2009 Sb. ze dne 11.12.2009, který nabyl účinnosti dnem 1.3.2010. Podle této novely ČIŽP mj. kontroluje, zda provozovatel postupuje podle schváleného bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy a vnitřního havarijního plánu. Kontrolní skupiny postupovaly dle ročního plánu, který byl v předložené podobě schválen Ministerstvem životního prostředí.

Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí.

Cílem byla kontrola všech 117 subjektů zařazených do skupiny B a vybraných 30 subjektů zařazených do skupiny A. V případě 1 subjektu se jednalo o kontrolu nezařazeného subjektu, který byl zařazen v době tvorby plánu kontrol do skupiny A. Celkem bylo provedeno 148 plánovaných kontrol. Nad rámec tohoto plánu byly provedeny i kontroly nezařazených a vyřazených subjektů. Bylo ověřováno, zda údaje o umístěném množství a druhu vybraných nebezpečných látek odpovídají skutečnosti. V některých případech bylo provozovateli uloženo protokol o nezařazení přepracovat. V průběhu roku 2011 byly z působnosti zákona subjekty i vyřazovány na základě změny klasifikace umístěných nebezpečných látek a snížení jejich množství.

Naplánované kontroly u provozovatelů byly rozloženy do kalendářního roku 2011. Při provádění kontrol se inspektoři ČIŽP ve spolupráci s orgány integrované inspekce a krajskými úřady řídili postupem, který upravuje NV č. 254/2006 Sb. o kontrole nebezpečných látek. Kontroly proběhly u všech provozovatelů skupiny B a u vybraných provozovatelů skupiny A. Skupina B je kontrolována každoročně, skupina A nejméně jednou za tři roky. Vedoucím kontrolní skupiny byl pověřen pracovník příslušného OI ČIŽP. ČIŽP dle zákona organizuje a koordinuje provádění kontrol.

Orgány integrované inspekce (Státní úřad inspekce práce, správní úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, Český báňský úřad, krajské hygienické stanice) a krajské úřady prováděly kontrolu podle zákona č. 59/2006 Sb. u provozovatelů v rámci své působnosti a v termínu projednaném s Českou inspekcí životního prostředí. Krajský úřad a orgány integrované inspekce o každé provedené kontrole zpracovaly v rozsahu své kompetence písemně informaci, kterou doručily ČIŽP, která zpracovává výslednou zprávu o kontrole, kterou projednává s provozovatelem a po jejím projednání ji doručuje MŽP a příslušnému krajskému úřadu.

ČIŽP rovněž zpracovává souhrnnou roční zprávu o provedených kontrolách a zasílá ji Ministerstvu životního prostředí.

Subjektu TOME GAS s.r.o., se sídlem Tábořská 260, 399 01 Milevsko, byla uložena ve 3 správních řízeních pokuta – ta byla odvolacím orgánem v případě KÚ zrušena a řízení zastaveno, v případě ČIŽP byla odvolacím orgánem pokuta snížena. Pokuty byly uloženy v červnu 2011. Provozovatel byl sankcionován za delikt, že nezpracoval a nepředložil ke schválení bezpečnostní zprávu pro jím provozovaný subjekt. Dále byl sankcionován z důvodu, že nepostupoval při provozu tohoto zařízení dle schválené bezpečnostní zprávy. 2.2.2012 došlo v tomto subjektu k explozi a požáru plnirny, která dle provozovatele není provozována. Uvedeno v protokolu z kontroly ze dne 10.5.2011.

U dvou subjektů došlo v roce 2011 k mimořádným provozním nehodám.

V areálu Explosia a.s. došlo 20.4.2011 k závažné havárii ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií. Při této havárii byly zničeny objekty mísení plastických trhavin na bázi želatiny a automatické navažování nitroesterů. Při výbuchu byli usmrceni 4 zaměstnanci. Provozovatel postupoval dle zákona, podal dotčeným orgánům hlášení o vzniku závažné havárie a vypracoval konečnou zprávu o vzniku a následcích závažné havárie.

Při kontrole povinností stanovených v bezpečnostních dokumentacích bylo zjištěno, že většina provozovatelů plní stanovené cíle. Stanovené cíle se vyhodnocují většinou 1x ročně v závěrečných zprávách společností.

ČIŽP při svých kontrolách doporučovala plnit opatření vzešlá z interních či externích auditů. Kontroly dodržování povinností dle zákona mají předcházet vzniku havárií či případně omezit jejich následky.

Za OOV ČIŽP vypracovala Martina Pazourová

20.3.2012